

# シャリィ点検早見表

走行中の息つき、ボコつき

冷機時の始動直後  
ボコつき気味である

- アイドルでエンストするも再始動は可能

暖機完了後は調子が良い

異常なし

暖機完了でも調が悪い

加速時息つき、ボコつき

- エアイベント詰まり
- オーバーフロー詰まり
- エアクリーナーの目詰まり
- チョークレバーの戻し忘れ (CF50・CF70)

キャブレターからの燃料の出が悪い

キャブレター清掃点検

減速が悪い

- スロットルワイヤーの引きすぎ (調整不良)

アイドルA/Fの薄すぎ

- ストップスクリューでスロットルバルブを上げすぎている
- AS開度を絞めて回転が上がる

ストップスクリューでアイドルリングを1700rpmに合わせる